

---

Meddelande från sjö- och luftfartsavdelningen 601 73 Norrköping  
Telefon 0771-503 503

---

*Meddelande från Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning (MFL) utkommer när det finns ett behov av att lämna information till flera verksamhetsutövare eller grupper av verksamhetsutövare på luftfartsområdet. MFL innehåller endast information och utgör inte beslut med bindande verkan. När det gäller regler hänvisas till Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) som finns på <http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/>.*

## **Felaktigt underhåll av säkerhetsbälten/axelbälten**

*Revidering av tidigare utgiven information i MFL AIR 1-2011.*

Det som beskrivs i SIB 2010-15R1 har blivit ett luftvärdighetsdirektiv (EASA AD 2013-0020R1).

### **Kontroll av installerade säkerhetsbälten/axelbälten**

Följande tillverkare av bälten berörs:

- AmSafe
- Anjou Aeronautique
- Davis Aircraft Products Co
- Pacific Scientific
- Schroth Safety Products GmbH

Se senaste revision av EASA AD 2013-0020 för obligatoriska åtgärder och tidsintervall.

### **Installation av säkerhetsbälten/axelbälten**

Se senaste revision av EASA AD 2013-0020 för obligatoriska åtgärder och tidsintervall.

### **Berörda luftfartygstyper**

Bilaga 1 till EASA AD 2013-0020R1 innehåller en lista med exempel på, *men inte begränsat till*, vilka typer av luftfartyg som kan vara berörda.

### **Övrigt**

Observera att AD 2013-0020 är upplagd på bältestillverkarna och inte mot luftfartygstyp på "EASA AD webbsida".