

## Transportstyrelsens rekommendation för sjötrafiken i Sannasundet i Ångermanälven

Transportstyrelsen rekommenderar följande med anledning av att den propellerdriva vägfärjan i Sannasundet mellan Strinningen och Hemsön i Ångermanälven viss del av året, när det är isfritt, ersätts av en lindriven vägfärja:

1. Fartyg med en bruttodräktighet över 300 ska passera färjeleden i Sannasundet bör underrätta vägfärjan om detta på VHF-kanal 06 vid passage av följande rapporteringspunkter:


	<i>Namn på anropspunkt</i>	<i>Geografiskt läge och position</i>
<b>nordgående trafik</b>	Strömskatan	syd fyren Strömskatan 62°39,20'N 18°00,15'E
	Örnskårsgrund	nord Örnskårsgrund 62°40,40'N 18°05,35'E
<b>sydgående trafik</b>	Vålön	ost fyren Vålön 62°44,25'N 17°59,80'E

Se bilaga 1

2. Då leden trafikeras av linfärjan bör fartyg endast passera när denna ligger still i endera färjeläge på ost- eller västsidan.

Rekommendationen är utformad i samråd med Sjöfartsverket.

Denna rekommendation träder i kraft 15 oktober 2011 och gäller tills vidare eller tills det att Transportstyrelsen ger ut föreskrifter för sjötrafiken i Sannasundet.



Andreas Holmgren  
Chef sjötrafiksektionen

Bilaga: 1. Rapporteringspunkter

## Bilaga I. Rapporteringspunkter

