

Återkoppling VK CAMO

Björn Holm

Sektionschef & Del-M Koordinator

Sjö- och luftfart


Enheten för operatörer och luftvärdighet

Sektionen för teknisk operation

Innehåll

- De vanligaste bristerna vid VK CAMO 2018

Part M(G): Regeluppfyllnad per paragraf per 24-månadsperiod
(ju lägre %-tal desto högre regeluppfyllnad)



De vanligaste bristerna vid VK CAMO 2018

CAME (M.A.704) - Exempel på avvikelser

- Procedurer saknas eller är otydligt beskrivna
- Krav på personal är otydligt beskrivet
- Korsreferenser från CAME kap 2 till andra handböcker stämmer inte på grund av att "annan handbok" har reviderats
- CAME är inte uppdaterad med senaste revisioner av regler (korsreferenslistan)

De vanligaste bristerna vid VK CAMO 2018

Krav på personal (M.A.706) - Exempel på avvikelser

- Personalakt är bristfällig, intyg och andra bevis saknas
- Utvärdering av personal. Ref, CAME 0.3
 - Kvalifikationer, erfarenhet och vidareutbildning
- Resursanalys är inte systematiskt genomförd/dokumenterad

De vanligaste bristerna vid VK CAMO 2018

Kvalitetssystem (M.A.712) - Exempel på avvikelser

- Internauditanmärkningar är ej omhändertagna, redovisade
 - Överskridande av termin, stängda utan åtgärd, bristfälliga svar, svårt att redovisa pga krångliga system.
- Bristfälligt genomförda interna audits
 - Ej auditerat samtliga regelpunkter enligt plan
 - Checklistor täcker inte alla regelkrav
- Compliance monitoring ej dokumenterad

Slut - frågor ?