

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:7) om innehav av körkort med villkor om alkoholås;

TSFS 20[År]:[Nr]

Utkom från trycket
den [Välj ett datum]

beslutade den [Välj ett datum].

VÄGTRAFIK

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 a § körkortsförordningen (1998:980) att 17 § styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:7) om innehav av körkort med villkor om alkoholås ska ha följande lydelse.

17 § En extra service utöver vad som anges i 16 § krävs om

1. fordonet har startats utan att ett godkänt utandningsprov har lämnats,
2. batterispänningen har brutits vid tre tillfällen sedan den senast utförda servicen och alkoholåset är anslutet till fordonet på annat sätt än genom digitalt gränssnitt,
3. återkommande utandningsprov inte har lämnats inom föreskriven tid vid tre tillfällen sedan den senast utförda servicen,
4. återkommande utandningsprov har blivit underkända vid tre tillfällen sedan den senast utförda servicen,
5. utandningsproven före start av fordonet har blivit underkända vid fem tillfällen sedan den senast utförda servicen, eller
6. fordonet har förflyttats utan godkänt utandningsprov och alkoholåset är anslutet till fordonet genom digitalt gränssnitt.

Service ska ske så snart som möjligt efter att en sådan händelse har inträffat och senast inom sju dagar från en sådan händelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den [DD månad ÅÅÅÅ]

På Transportstyrelsens vägnar

JONAS BJELFVENSTAM

Josefine Montelius
(Väg och järnväg)