المعاينة الميكانيكية للسارات المسيرة بالغاز

في 20 مايو 2018 تبدا القواعد الجديدة لفحص السيارات المسيرة بالغاز .

المعاين الميكانيكي بحاجة الى رؤية خزان الوقود للتاكد من سلامته و خلوه من الاضرار وثباته . الاضرار تشمل على سبيل المثال الصدأ و التلف والصدمات, علما ان هذه القواعد ليست بجديدة.

كان من الصعب معاينة خزان وقود السيارات المسيرة بالغاز بسبب وجوده في امكنة مخفية يصعب معاينتها, على سبيل المثال تحت غطاء الحماية. لتسهيل عملية الفحص المكانيكي عليك نزع هذا الغطاء.

بامكان ورشة المكانيك معاينة خزان الغاز بعد نزع الغطاء واصدار شهادة تنص على ان الخزان خالي من الاضرار و يعمل بشكل سليم. تقدم الشهادة في حين المعاينة الميكانيكية شرط ان لا يتعدى تاريخ اصدارها 15 شهرا.

يجب ان تحتوي الشهادة على المعلومات التالية.

عنوان ورشة المكانيك واسم الاختصاصي المعاين للخزان.

معلومات تثبت هوية السيارة المعاينة.

تاريخ اصدار الشهادة و تاريخ المعاينة المكانيكية

نتيجة الفحص المرئي.

نتبجة فعالية الخزان.

نتيجة اختبار الخزان بواسطة البخاخ الكاشف للتسريب.

في حال وجود هذة المعلومات في دفتر الصيانه يمكن استخدامها كالشهادة تثبت ان الخزان صالح للاستخدام.

ملاحظة: المقصود بورشة المكانيك, مصنع السيارات و الوكيل والشركات المفوضة بتعديل خزان الوقود او اصلاحه او الكشف على نظام احتراق الغاز.

هل هذه المعلومات كافية؟



