




Personbil Kontrollbesiktning (B) Länsvis September 2018




Lätt lastbil Kontrollbesiktning (B) Länsvis September 2018




Lätt släpvagn Kontrollbesiktning (B) Länsvis September 2018




Motorcykel Kontrollbesiktning (B) Länsvis September 2018




Tung lastbil Kontrollbesiktning (B) Länsvis September 2018



Tung släpvagn Kontrollbesiktning (B) Länsvis September 2018



Tung buss Kontrollbesiktning (B) Länsvis September 2018



	BLEKINGE	DALARNA	GOTLAND	GÄVLEBO RG	HALLAND	JÄMTLAN D	JÖNKÖPIN G	KALMAR	KRONOBE RG	NORRBOT TEN	SKÅNE	STOCKHOL M	SÖDERMA NLAND	UPPSALA	VÄRMLAN D	VÄSTERB OTTEN	VÄSTERN ORRLAND	VÄSTMAN LAND	VÄSTRA GÖTALAN D	ÖREBRO	ÖSTERGÖ TLAND	HELA SVERIGE
■ Andel underkända förättningar	30,91%	35,42%	44,44%	40,82%	21,43%	27,27%	50,00%	17,86%	28,57%	37,25%	23,75%	26,49%	22,22%	21,82%	12,96%	39,39%	23,26%	39,29%	9,93%	48,57%	25,00%	24,62%
■ Andel godkända förättningar med brister	7,27%	12,50%	0,00%	8,16%	0,00%	36,36%	13,16%	0,00%	21,43%	11,76%	10,00%	8,96%	11,11%	5,45%	7,41%	15,15%	13,95%	10,71%	6,62%	8,57%	11,11%	8,98%
■ Andel godkända förättningar	61,82%	52,08%	55,56%	51,02%	78,57%	36,36%	36,84%	82,14%	50,00%	50,98%	66,25%	64,55%	66,67%	72,73%	79,63%	45,45%	62,79%	50,00%	83,44%	42,86%	63,89%	66,40%